

Travaux à la circulaire

Machines stationnaires

Scie circulaire A

Machines portatives

Lamello


Travail à la main

Papier abrasif


Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie circulaire	Couper les pièces
Lamello	Assembler les pièces
Etabli	Casser légèrement les angles
	sauf sur les joints affleures
	Pas de ponçage des faces
	Pas de collage


Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce 1	MDF	1	500	250	19
Pièce 2	MDF	1	350	298.3	19
Pièce 3	Pp-Mel	1	330.6	252	16
Pièce 4	MDF	1	263.7	80	19
Lamello 20		4			
Lamello 10		4			




Vue C




Vue D



B - B



B - B



A - A

