

Travail à la scie à ruban


Machines stationnaires

Scie à ruban

Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie à ruban	Sciage du noeud d'assemblage
	Sciage de la pièce cintrée
Etabli	Pas de cassé d'angle
	Pas de retouches à l'établi
	Pas de collage
	Pas de ponçage

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce horizontale	SAP	1	400	60	45
Pièce verticale	SAP	1	300	80	24
Pièce chantournée	SAP	1	400	110	24



Le gabarit de traçage fourni doit être utilisé.

