




Mt gauche




Trv. haut



Trv bas



Mt droite



Le traçage est fait pour l'usinage aux machines.
La base est prise dans le classeur du VSSM "traçage.doc"
Il peut y avoir des adaptations selon les usages des régions.