




Mt gauche




Traverse haut



Traverse bas



Mt droite



Le traçage est fait pour l'usinage aux machines.  
La base est prise dans le classeur du VSSM "traçage.doc"  
Il peut y avoir des adaptations selon les usages des régions.