

Fragment d'angle avec chantournage


Machines stationnaires

Scie à ruban
Ponceuse de chant




Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie à ruban	Usinage complet
	Montrer aux experts avant ponçage
Ponceuse de chant	Ponçage de l'arrondi
	Pas de retouches à l'établi
Etabli	Pas de collage
	Pas de ponçage


Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce gauche	SAP	1	450	60	24
Pièce haut	SAP	1	400	60	24
Pièce cintrée	SAP	1	370	135	24
Pièce d'essais	SAP	1	350	60	24





Le gabarit de la pièce cintrée est fourni par les experts.



Vue C



A - A



Les arasements sont tracés avec le gabarit.

