

Elément avec entailles et listes

Machines stationnaires

Scie circulaire B





Machines portatives

Défonceuse avec guide compas  
Scie à onglet  
Perceuse à main

Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Défonceuse	Fraiser l'entaille
Etabli	Ajustage de la pièce
Scie circulaire	Coupes de la pièce de base
Défonceuse	Usinage de l'arrondi
Scie à onglet	Coupes des listes
Perceuse à main	Percer les listes
Etabli	Montage des listes
	Pas de ponçage
	Pas de collage

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Base	MDF	1	500	440	19
Pièce rapportée	MDF	1	150	100	19
Listes	HET	1	570	30	10
Vis		5	Vb Tp 3.5 x 30		



10

Travail pratique

F R E  
C  
E M

Travail pratique fondamental  
(TPF) 6<sup>e</sup> semestre  
VSSM / FRECEM

Tâche N°:	17a_P_10
Echelle :	1:5 / 1:1
Format :	420 x 297
Date :	13.03.2017
Dessinateur :	Is oc