

Travaux à la circulaire

Machines stationnaires

Scie circulaire A

Machines portatives

Lamello

Lamello Zeta P2 avec gabarit de perçage

Perceuse à main


Travail à la main

Papier de verre


Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie circulaire	Couper les pièces
Lamello	Assembler les pièces
Lamello Zeta P2	Assembler les pièces
Perceuse à main	Percer avec le gabarit Zeta P2
Etabli	Casser légèrement les angles
	sauf sur le joint à fleur
	Pas de ponçage des faces
	Pas de collage


Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce 1	MDF	1	400	343.4	19
Pièce 2	MDF	1	400	385.6	19
Pièce 3	Pp-Mél	1	500	316.2	16
Pièce 4	Pp-Mél	1	500	200	16
Lamello 20		6			
Lamello Clamex P10		2		OPO 86.005.57	




Vue B




Vue A



C - C



C - C



7

Travail pratique

F R E
C
E M

Travail pratique fondamental
(TPF) 6^e semestre
VSSM / FRECEM

Tâche N°:	18a_P_7
Echelle :	1:5 / 1:1
Format :	420 x 297
Date :	06.03.2018
Dessinateur :	Is oc