

Ajustage de pièce

Machines portatives:

Scie sauteuse

Moyens auxiliaires:

Tabletteur (crapeau)
Outils manuel


Travail:

Etabli	Tracer (pas de notation)
	Ajuster les gabarits
	Tracer la pièce avec les gabarits
	Exécuter la découpe
	Exécuter l'affleurage avant
	Casser les angles, ponçage chant face
	Pas de ponçage des surfaces

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Panneau	MDF	1	721.8	332.4	16
Gabarit	MDF	2	400	360	5

Pour les gabarits, possibilité d'utiliser un panneau fibre dur ou du papier à dessin
Cette tâche doit être rendue aux experts après une heure.

Joint négatif de 1mm maximum sur les cotés.



Vue A

