



Temps : 75 minutes

Traçage pour l'exécution aux machines stationnaires (toupie, etc.)

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Traverse en biais	SAP	1	482	65	25
Montant gauche	SAP	1	443.1	65	25
Traverse bas	SAP	1	400	65	25
Traverse haut	SAP	1	372.6	65	25
Montant droite	SAP	1	355.9	65	25

11	Travail pratique		Tâche N°:	19R_P_11
	FRE		Echelle :	1:5 / 1:1
	C		Format :	420 x 594
	EM		Date :	14.04.2019
	Travail pratique fondamental (TPF) 6 ^e semestre VSSM / FRECEM		Dessinateur :	as oc